

U I S I A S B M P N W C

ຄູນລັກທິນ:ພິເສດ

- ຈາບໄດ້ບາງ 1 - 4 ມມ.
 - ໃຫ້ຈຳນວຍເພື່ອຈັກສະກັບໜ້າ
 - ໄທ້ພົວກໍ່ເຮັດວຽກ
 - ຈາບລົ້ນ ຈາບຈ້າຍ
 - ໄມຕ້ອງໃຫ້ໜ້າຍກາຮອງຈົກພື້ນ
 - ສາມາດໃຫ້ໄດ້ກັ່ງກາຍໃນແລະກາຍນອກ



คณสมบัติ

111LANKOFINECOAT เป็นปูนฉาบบางสำเร็จรูป
ใช้ผสมกับน้ำสำหรับฉาบบางลงบนพื้นผิวคอนกรีต
หรือปูนฉาบ ใช้ได้ทั้งงานภายในและภายนอก
เพื่อแก้ไขข้อบกพร่องของพื้นผิว เช่น รูฟองอากาศ
รอยแตกครัวร้าว เล็กๆ รอยแตกกลایบฯ ตะเข็บแบบ
หลังจากฉาบแล้ว จะได้พื้นผิวที่เรียบเนียน พร้อมที่จะ
ทาสีหรือทำการตกแต่งต่อไป
นอกจากนั้นยังมีการยึดเกาะที่ดีกับพื้นผิวสามารถฉาบ
ได้ทุกอย่างโดยไม่เกิดปัญหาการหลุดล่อน

ลักษณะการใช้งาน

- ใช้ฉาบผนังและผ้าภายในและภายนอก
- ผิวของโครงสร้างคงทนกรีทส์ริมเหล็กหัวไว
- แผ่นคอนกรีตหล่อสำเร็จ
- ใช้เป็นปูนฉาบชั้นแรกก่อนการฉาบทับด้วยปูนฉาบ
 บาง 110 LANKOSKIM หรือ 101 PARENDEUT

ข้อมูลทางเทคนิค

- ลักษณะ : ผงสีเทา หรือ ผงสีขาว
 - ขนาดอนุภาค : 0.04-0.30 มม.
 - ความหนาแน่น : 1.13 กก./ลิตร
 - pH : 12
 - ระยะเวลาในการทำงาน
หลังจากผสมแล้ว : 40 นาที
(ห้ามขยี้บันทึกอาจทำให้ตัวสีแตก)

ข้อแนะนำในการทำงาน

การเตรียมพื้นที่

- พื้นผิวต้องแข็งแรง สะอาดปราศจากฝุ่น คราบน้ำมันสี เดชลิงส์กประสงค์ที่หลุดล่อนได้ง่าย น้ำยาทาแบบเดชปูนฉาบทรีอิปซั่ม
 - ตอนกรีดหรือปูนฉาบใหม่ต้องทึบให้แห้งอย่างน้อย 3-7 วัน [ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ]
 - กลัดหรือเจียรรอยตะเข็บแบบ ทรีอิสันบูนที่หนาเกิน ความหนาที่จะทำการฉาบออก
 - พร้อมนำบริเวณพื้นผิวที่จะทำการฉาบให้ขึ้น กวนเท่านั้น

การเตรียมวัสดุ

- ผสม 111 LANKOFINECOAT 20 กก. (1ถุง) กับน้ำสะอาด 5.5-6 ลิตร [น้ำ 28%ของน้ำหนักปูน] ให้เข้าเป็นเนื้อเดียวกัน
 - ถ้าผสมปริมาณไม่มากต่อครั้ง สามารถใช้การวนตัวอย่างเรียบๆได้ แต่ถ้าผสมปริมาณมาก ให้ใช้ผสมด้วยเครื่องผสม [เครื่องผสมที่เหมาะสมต้องเครื่องที่มีรุ่นไม่เกิน 500 วต./นาที]

การทำงาน

- ใช้ฉาบด้วยเกรียงเหล็ก
 - ทิ้งไว้ให้แห้ง 3-7 วัน ก่อนทำการตอกแต่งต่อไป

Shading of the colour samples may be somewhat different from the actual colours.

ສຶກສາ

Shading of the colour samples may be somewhat different from the actual colours.

Setting time*: +25°C

Setting time: +25 °C

*Average laboratory values provided as a general guide.



ข้อควรระวัง

- อุณหภูมิที่เหมาะสมสำหรับการทำงาน ต้อง 5-35 องศาเซลเซียส.
- ล้างเครื่องมือด้วยน้ำหลังการใช้งาน ก่อนที่วัสดุจะแห้ง
- ห้ามใช้ฉบับบนแผ่นยิปซัม หรือผ้าที่ฉบับด้วยยิปซัม
- ไม่ควรทำงานกลางแดดจัด หรือทำงานบนพื้นผิวที่มีอุณหภูมิสูง เพราะวัสดุจะแห้งเร็วเกินไปทำให้ทำงานไม่ทัน และอาจเกิดรอยแตกร้าวเล็กๆได้
- ห้ามใช้กับบริเวณที่ต้องแขวนน้ำตลอดเวลา เช่น ถังเก็บน้ำ
- ไม่เหมาะสมกับรอยแตกร้าวที่ยังไม่หยุด ต้องรอร้าวกว้างขึ้น และยาเขียนเรื่อยๆ หรือรอยต่อโครงสร้างที่มีการเคลื่อนไหว
- 111 LANKOFINECOAT ออกแบบมาเพื่อใช้ในงานแต่งผิวพนังหรือฝ้าเท่านั้น ไม่เหมาะสมกับงานพื้น