



Perfect Shield เพลอเพ็ค ชิลด์

ซีเมนต์ทากันซึมแบบตกผลึก (Crystal Cement)

ข้อมูลทางด้านเทคนิค

Perfect Shield Coated Concrete		
Water Permeability	(CRD-C-48-73)	After 28 days=1.9×10^{-14} cm/sec (before treatment 1.8×10^{-11} cm/sec)
Water Permeability under head pressure	(CRD-C-48-73)	Can withstand=>232 PSI (541 ft. head water pressure, or 156.78 m) or 1.54 MPa (16 Bar) with no measurable leakage
Compressive Strength	(ASTM C39)	After 28 days=>6%
Freeze/Thaw Cycle Test	(ASTM C-627-76)	50 Cycles-Marked decrease in erosion compared to untreated samples
Chemical Resistance	(ASTM C-627-77)	Resistant to alkaline/acid conditions. pH range 3-11 constant contact
Radiation Resistance	(ASTM N69-1967)	No effect from gamma radiation => 5.76×10^4 Rads
	(ISO 7031)	No effect from gamma radiation 50M Rads
Chloride Content	(AASHTO T-260)	Negligible amounts of chlorides are contained in waterproofing substance. Perfect Shield's waterproofing effects are NOT related to chlorides
Nontoxic	(BS 6920 : Section 2.5)	PASSES European Union Environmental Lic
	(16 CFR 1500)	PASSES European Union Environmental Lic
Approved for potable water use	U.S. EPA and State of New York DOH	

ข้อควรระวัง

ควรใช้อุปกรณ์ป้องกันความปลอดภัยต่างๆ เช่น ถุงมือ, หน้ากากกันฝุ่น, แวนตา ฯลฯ ในกรณีเข้าตาให้ล้างนัยน์ตาด้วยน้ำสะอาดหลายๆ ครั้งทันที และรีบปรึกษาแพทย์

ควรเก็บให้พ้นมือเด็ก

การบรรจุ

บรรจุในกระป๋อง

- ขนาด 20 ก.ก. รหัสสินค้า 1271
- ขนาด 5 ก.ก. รหัสสินค้า 1270



สินค้ามาตรฐานอเมริกาจากครอบครัวจระเข้



Perfect Shield เพอเฟ็ค ชิลด์

ซีเมนต์ทากันซึมแบบตกลึก



เพอเฟ็ค ชิลด์ เป็นผลิตภัณฑ์ที่ประกอบไปด้วยปูนซีเมนต์, ทรายคัดพิเศษ และเคมี ที่มีคุณสมบัติเฉพาะ ทำให้เพอเฟ็คชิลด์เป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้เป็นระบบกันซึมในงานคอนกรีตได้ทั้ง คอนกรีตเก่า และคอนกรีตใหม่ ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับการทาบนคอนกรีต ลักษณะการใช้งานเพียงนำ Perfect Shield ผสมน้ำตามสัดส่วนที่กำหนด และนำส่วนผสมที่ได้ทา หรือสเปรย์ลงบนผิวคอนกรีต เคมีที่ผสมอยู่จะทำหน้าที่แทรกซึมลงไปในผิวคอนกรีต และไปก่อตัวเป็นผลึก สกัดไม่ให้น้ำซึมผ่านผิวคอนกรีตได้ และสามารถป้องกันน้ำได้ทั้งในสภาวะ ที่มีแรงดันน้ำสูง



คุณลักษณะเด่น

- เพอเฟ็ค ชิลด์ สามารถแทรกซึมลึกในผิวคอนกรีตจนเป็นส่วนหนึ่งของคอนกรีต ทำให้มีความคงทนกันน้ำซึมแบบถาวร
- พื้นผิวสามารถกันน้ำได้ทั้ง 2 ด้าน (ด้านที่ไม่สัมผัสน้ำ และที่สัมผัสน้ำโดยตรง)
- ป้องกัน และทนการกัดกร่อนจากสารเคมี, น้ำใต้ดิน, น้ำทะเล, คาร์บอนเนต (Carbonate), ซัลเฟต (Sulfates) และคลอไรด์ (Chlorides) ได้ดี
- กันน้ำได้ดี แม้ว่าจะมีแรงดันน้ำสูง
- พื้นผิวที่ทาสามารถให้น้ำผ่านได้แต่ป้องกันไม่ให้น้ำผ่าน
- สามารถทาทับผิวที่แตกลายงาที่มีขนาดกว้างไม่เกิน 0.4 มม. ได้โดยไม่ต้องซ่อมรอยร้าวก่อน
- ปลอดภัยเมื่อใช้กับภาชนะน้ำดื่มไม่ก่อให้เกิดสารพิษ (Nontoxic)
- ปรับปรุงคุณสมบัติการต้านทานการสึกกร่อนของคอนกรีต
- ใช้งานง่ายไม่เปลืองแรง
- เพิ่มความทนแรงอัดของคอนกรีต

ประสิทธิภาพของซีเมนต์กันซึมแบบตกลึกระบบ 3P

<p>1. โครงสร้างคอนกรีตในด้านของ สภาพความเยือกขึ้น</p> 	<p>2. การใช้ ซีเมนต์กันซึมแบบตกลึก</p> <p>ซีเมนต์กันซึมแบบตกลึก</p>  <p>พัฒนาการของ การแทรกซึมแบบตกลึก (Crystalline)</p>	<p>3. กระบวนการพัฒนาการของการแทรกซึม แบบตกลึก (Crystalline)</p> 
---	---	---

อัตราการใช้งาน

- ทาผนัง (แนวตั้ง) Vertical Concrete or Block Surface อัตราการใช้งาน 1.4 - 1.6 กิโลกรัม ต่อตารางเมตร ทา 2 ครั้ง ครั้งละ 0.8 กิโลกรัม ต่อตารางเมตร
- ทาพื้น (แนวนอน) Horizontal Concrete Surface อัตราการใช้งาน 1.4 - 1.6 กิโลกรัม ต่อตารางเมตร ทาครั้งเดียว

อัตราส่วนผสม

- ทาผนัง (แนวตั้ง) ใช้แปร่งทา ผสมเพอเฟ็ค ชิลด์ 5 ส่วน ต่อ น้ำสะอาด 2 ส่วนโดยปริมาตร
 - ทาพื้น (แนวนอน) ใช้แปร่งทา ผสมเพอเฟ็ค ชิลด์ 3 ส่วน ต่อ น้ำสะอาด 1 ส่วนโดยปริมาตร
 - ใช้เครื่องพ่น/สเปรย์ ผสมเพอเฟ็ค ชิลด์ 5 ส่วน ต่อ น้ำสะอาด 3 ส่วนโดยปริมาตร ควรนำส่วนผสมที่ได้ใช้งานให้หมดภายใน 20 นาที
- ขณะใช้งานควรควบคุมบ่อยๆ เมื่อส่วนผสมเริ่มแข็งตัว ห้ามเติมน้ำลงไปอีก ควรทำการผสมใหม่**

การจัดเตรียมผิวหน้า

คอนกรีต หรือผนังคอนกรีตที่จะมีการนำ ระบบกันซึมถาวร 3P มาใช้ต้องสะอาดปราศจากคราบสกปรก น้ำมัน, สารตกค้างต่างๆ เช่นน้ำยาบ่มคอนกรีต, น้ำยาทาแบบ, ซึ่งสิ่งเหล่านี้อาจจะไปขัดขวางการประสาน และแทรกตัวของผลิตภัณฑ์ซีเมนต์แบบตกลึกได้

- ผิวหน้าของคอนกรีตที่มีลักษณะมันเงา, พื้นขัดมัน, หรือมีสิ่งแปลกปลอมอยู่บนผิว จะต้องแน่ใจว่าผิวหน้าคอนกรีตจะมีรูพรุน เพื่อทำให้ผลิตภัณฑ์ซีเมนต์ทากันซึมสามารถแทรกซึมผ่านไปได้





Perfect Shield เพลอเพ็ค ชิลด์

ซีเมนต์ทากันซึมแบบตกลูก (Crystal Cement)

- รอยแตกที่มีขนาดความกว้างเกิน 0.4 มม. ให้สกัดเปิดรอยร้าวให้มีขนาดความกว้าง และแนวลึกอย่างน้อย 20 มม. ถึง 25 มม.
- พรมน้ำบนพื้นผิวที่แห้งให้ชุ่มก่อนใช้ ระบบกันซึมถาวร 3P พื้นผิวที่ชื้นจะทำให้เกิดการแทรกตัวของเคมีเข้าไปในผิวคอนกรีตได้ดี และมีประสิทธิภาพมากขึ้น

การใช้งาน

- แปรงที่ใช้ทา Perfect Shield ควรจะเป็นแปรงชนิด masonry (ชนิดเส้นใยสังเคราะห์ถ้ามี่) สำหรับเครื่องพ่นควรจะใช้อุปกรณ์พ่นชนิด Drop Hopper หรือปั๊มแบบลูกสูบ
- ก่อนที่จะทาพื้นผิวด้วย Perfect Shield จะต้องซ่อมแซมรอยร้าวต่างๆ ด้วย Protectcrete Mortar ในกรณีที่มีรอยเชื่อมต่อนี่เกิดจากการก่อสร้างควรจะต้องรอยต่อให้มีความกว้าง และลึกประมาณ 20 มม. ถึง 30 มม. ทำความสะอาดรอยต่อแล้วทารองพื้นรอยต่อ ด้วย Perfect Shield ก่อนที่จะซ่อมรอยต่อด้วย Protectcrete Mortar
- การทา Perfect Shield บนพื้นผิวในแนวอน ให้ทา Perfect Shield เพียงครั้งเดียว โดยใช้แปรงชนิดขนแข็ง หรือแปรงไม้กวาด
- ใช้แปรงทาสวนผสมที่ได้ลงบนผิวคอนกรีต ในกรณีที่ทา 2 ครั้ง ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 ให้เว้นระยะเวลาประมาณ 20 นาที

การบ่มพื้นผิว

ในสภาพอากาศปกติ พื้นผิวที่ทาด้วย Perfect Shield ไม่จำเป็นต้องบ่มด้วยน้ำ, ยกเว้นในกรณีที่อากาศร้อนมากๆ หลังจาก Perfect Shield แห้งตัวอย่างสมบูรณ์ให้พรมน้ำ 3 ครั้งต่อวัน เฉพาะวันแรกเท่านั้น


การทำให้หยุดออกฤทธิ์

ถ้าต้องการจะทาสีทับบนพื้นผิวของ Perfect Shield จะต้องล้างพื้นผิว Perfect Shield ด้วยสารละลายน้ำกับน้ำส้มสายชู หรือสารละลายกรด Muriatic กันน้ำใน อัตราส่วน 1 ต่อ 10 หลังจากนั้นให้ทำความสะอาดพื้นผิวด้วยน้ำสะอาดอีกครั้งหนึ่ง

ข้อกำหนดด้านอุณหภูมิ

ในขณะที่ปฏิบัติงานอุณหภูมิไม่ควรต่ำกว่า 32 องศาฟาเรนไฮต์

วิธีการซ่อมแซม โดยการใช้การเจาะ และอุดโพรง



● Perfect Shield

● Protectcrete Mortar

วิธีการซ่อมแซมโดยใช้ลักษณะการเจาะรูโพรงในเสา หรือผนังคอนกรีต และเทส่วนผสม ของ Perfect Shield ลงไปในรูโพรงที่เจาะไว้ จะทำให้สารเคมีที่มีใน Perfect Shield สามารถทำปฏิกิริยากับความชื้นก่อให้เกิดผลึกถาวร (Crystalline) ปิดกั้นรูพรุนในเนื้อคอนกรีต ป้องกันน้ำได้ทุกทิศทางระบบจะดียิ่งขึ้นเมื่อเวลาผ่านไป เนื่องจากผลึกดังกล่าวจะแทรกตัวลึกลงไป และมีความหนาแน่นเพิ่มขึ้น

เพื่อแก้ปัญหาการรอยขึ้นที่เกิเกิดขึ้น

ให้เจาะรูรูน้ำที่อยู่ในโพรงออกให้หมดด้วยการใช้อุปกรณ์ดูด หรือใช้ลมเป่า ใช้ท่อระบายลม หรือเครื่องสูบน้ำ เทส่วนผสมที่ไม่ขึ้นมากของ Perfect Shield ลงไปในโพรงที่นำน้ำออกหมดแล้วค่อยๆ ใช้ไม้ หรือแท่งเหล็กกระทุ้งให้ Perfect Shield ไหลลงไปจนเต็มแล้วปิดโพรงด้วย Protectcrete Mortar



เจาะรูขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2.0 - 2.5 ซม. ในบริเวณที่มีจุดศูนย์กลางขนาด 15 - 20 ซม. มุม 40 - 80 องศา จนถึงสามในสี่ของขนาดก้ำพอง










Perfect Shield เพลอเพ็ค ชิลด์

ซีเมนต์ทากันซึมแบบตกพลึก

วิธีการใช้



Perfect Shield เพลอเพ็ค ชิลด์

